



LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDA.
Rod. Mal. Rondon, Km 303,5, LP 060, Km 4
CEP 18682-970, CX.P. 441, Lençóis Pta-SP
Fone: (14) 269 5100, Fax: (14) 269 5101
E-mail: lwarcel@lwart.com.br
Site: www.lwarcel.com.br

Á
Teadit Juntas Ltda.
Campinas – SP.

ATESTADO TÉCNICO-COMERCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa TEADIT JUNTAS LTDA, CNPJ 62.948.658/0001-87, forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito a venda, prazo de entrega e assistência técnica, os produtos abaixo relacionados. Acrescentamos também que os produtos apresentam bom desempenho operacional.

Data do fornecimento	Designação (material/serviço)	Características Técnicas
24/05/06 a 06/06/07	Serviço de Manutenção em Equipamentos Rotativos Material: Gaxetas Quimgax	Gaxetas: 2007G – PTFE Grafite Expandido, 2777 – Fibra Fenólica com PTFE..

Lençóis Paulista , 16 de maio de 2007.

Atenciosamente,

André L. Scarin do Amaral
Engenheiro de Planejamento
Manutenção Industrial



LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDA.
Rod. Mal. Rondon, Km 303,5, LP 060, Km 4
CEP 18682-970, CX.P. 441, Lençóis Pta-SP
Fone: (14) 269 5100, Fax: (14) 269 5101
E-mail: lwarcel@lwart.com.br
Site: www.lwarcel.com.br

À
Teadit Juntas Ltda.
Campinas – SP.

ATESTADO TÉCNICO-COMERCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa TEADIT JUNTAS LTDA, CNPJ 62.948.658/0001-87, forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito a venda, prazo de entrega e assistência técnica, os produtos abaixo relacionados. Acrescentamos também que os produtos apresentam bom desempenho operacional.

Data do fornecimento	Designação (material/serviço)	Características Técnicas
24/05/06 a 06/06/07	Instalação de Posto de Serviços para Fornecimento de Juntas de Vedação Padronizadas e Não Padronizadas/ Material Papelão Hidráulico / Juntas Metálicas	Junta em Papelão Hidráulico, Graflex (grafite flexível), borrachas diversas. Tipo 810 e 820. Constituído de borracha natural, sintética e fibras. Juntas metálicas e Semi metálicas Tipo metálica corrugada= 900, metálica corrugada com revestimento não metálico= 905, Metalflex (espiral)= 911, 913 .

Lençóis Paulista , 16 de maio de 2007.

Atenciosamente,

André L. Scarin do Amaral
Engenheiro de Planejamento
Manutenção Industrial